

- Diário do Equipamento Nova Oriente: planilha que consolida as pendências de todos os equipamentos dividida por região (Araruama e região dos lagos / Caxias).
- Responsável pela Atualização das Informações: Analista de PCM.
- Utilização: Engenheiro Mecânico e Analista de PCM consultam o diário do equipamento para realizar análise crítica, acompanhar resoluções de pedidos, monitorar a entrega de materiais/peças para definir a programação diária de manutenção.
- Atualização do Diário do Equipamento:

**Fonte das Informações:**

- Comunicação interna: "Programação Oficina Rio", "Programação Oficina Araruama", "Pedido Equipe Rio" e "Pedido Equipe Araruama";
- Checklist Quinzenal Operador / Motorista (Quando necessário);
- Checklist de Inspeção Geral;
- Ordem de serviço.

**Recebimento das informações:**

- Os Checklists são recebidos e as informações são transferidas para a planilha e as informações da comunicação interna são consultadas e transferidas para a planilha Diário do Equipamento Nova Oriente (mês correspondente)". Para que seja atualizado mensalmente pois se o arquivo por algum motivo corromper temos como backup o anterior.

<b>APROVADO POR:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>CARGO:</b> GERENTE PCM	<b>VISTO:</b>	<b>DATA:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

### **Transferência das Informações para a Planilha (Diário do Equipamento):**

- Coluna A: fórmula não incluir informação;
- Coluna B: Empresa (Artelagos, Oriente e Nova Oriente);
- Coluna C: Operadora/Local (onde o equipamento está alocado);
- Coluna D: registrar o prefixo (identificador do equipamento);
- Coluna E: registrar km/h do equipamento em manutenção;
- Coluna F: registrar data de entrada da informação;
- Coluna G: registrar data de entrada da O.S;
- Coluna H: registrar data de saída da O.S;
- Coluna I: registrar O.S;
- Coluna J: atualização status da O.S (atualizado pelo Analista de PCM e acompanhado pelo Engenheiro Mecânico.);
- Coluna K: atualização status do diário do equipamento (atualizado pelo Analista de PCM e acompanhado pelo Engenheiro Mecânico.);
- Coluna L: descrição do problema;
- Coluna M: descrição da solução;
- Coluna N: registro do tipo de manutenção a ser realizada (preventiva/corretiva/corretiva emergencial);
- Coluna O: Especificação da manutenção realizada (mecânica, elétrica, lubrificação, borracharia ou documentação);
- Coluna P: registro do horário inicial do serviço (informação oriunda da O.S);
- Coluna Q: registro do horário final do serviço (informação oriunda da O.S);
- Coluna R: Fórmula que indica o tempo gasto na manutenção;
- Coluna S: definição do RESPONSÁVEL (atualizado pelo Adm. (Oficina) com avaliação do Engenheiro Mecânico.);
- Coluna T: prazo intermediário (projeção de tempo registrado pelo Analista de PCM que avalia o tempo de cada serviço e acompanha os status do processo do

<b>APROVADO POR:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>CARGO:</b> GERENTE PCM	<b>VISTO:</b>	<b>DATA:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------

pedido de compra, para que a pendência seja resolvida e o equipamento seja liberado);

- Coluna U: registro detalhado do pedido de peça ou serviço solicitado pelo setor de manutenção;
- Coluna V: registrado o número do pedido de compra preenchido no papel;
- Coluna W: registrado a data do pedido de compra preenchido no papel;
- Colunas X à AG: contém fórmulas. não incluir informação. As informações disponíveis são automáticas integradas com o Sistema Totvs, que permite o acompanhamento do processo de compras até a resolução.

DIÁRIO DO EQUIPAMENTO - NOVA ORIENTE												
COD. EMPRESA	EMPRESA	OPERADORA LOCAL	PREFIXO	KM/H ENTRADA	DATA ENTRADA	DATA SAÍDA	Nº O.S.	STATUS DA O.S.	STATUS DIÁRIO	DESCRIÇÃO (QUEM? ONDE? QUANDO? QUE?)	SOLUÇÃO	TIPO DE MANUTENÇÃO
1	ORIENTE	USINA	AA DB	-	09/12/2022				CONCLUÍDO	SANDARE-MANUTENÇÃO AA 08-20/01/23 DURANTE MANUTENÇÃO NA MECASOL APÓS DIAGNOSTICOS FOI INFORMADO A NECESSIDADE DE UMA SÉRIE DE SERVIÇOS PARA REFORMAR O RODANTE DO EQUIPAMENTO	SANDARE- PEDIDO- SERVIÇOS- 1.GIRAR PINOS E BUCHAS, 2.RETRAR/COLOCAR SAPATAS, 3. TROCAR PINOS MESTRE, KIT DE ARRUELA DE VEDAÇÃO, 4. RECUPERAR RODA GUIA, 5.RECUPERAR MANCAL DA RODA GUIA, 6. RECUPERAR PONTA/ FURAÇÃO/ CHASSI, 7.RECUPERAR PONTA/ FURAÇÃO/ CHASSI, 8.REGABARITAR TRUCK	CORRETIVA
1	ORIENTE	USINA	AA DB	47	30/11/2022	44895	347	CONCLUÍDO	ESTOQUE	SANDARE/ EVERTON- CHECKLIST- 22/08/2022- 18/11/22- O OPERADOR INFORMOU QUE "SILOS DE ESTOCAGEM" ESTÁ COM A CORRENTE DE TRACÇÃO DO MATERIAL DESGASTADA	FOI TROCADA 1 CORRENTE DO CAIXÃO DA TRANSPORTADORA COM 1 CADEADO	PREVENTIVA
1	ORIENTE	USINA	AA DB	-	22/08/2022				ESTOQUE	SANDARE-MANUTENÇÃO AA 08- 22/08/2022- PEÇAS PARA ESTOQUE PARA TROCAS EM CASOS DE DESGASTE NATURAL	SANDARE- PEDIDO - 2 ROLAMENTOS (11156), 2 RETENTOR (30922), 2 CHAVETA (30922), 4 CONEXÕES (07215), 1 TUBO ESQUERDO (57937), 1 TUBO DIREITO (56502), 1 TUBO DIREITO (55696), 1 TUBO ESQUERDO (55696), 4 CONEXÕES (06102), 10 GRAXEIRAS, 10 PROTEÇÕES ( 07558), 2 BUCHAS.	PREVENTIVA
1	ORIENTE	USINA	AA DB	-	22/08/2022				ESTOQUE	SANDARE/ EVERTON- CHECKLIST- 22/08/2022- 18/11/22- O OPERADOR INFORMOU QUE "EXTENSÕES DA MESA E CARACOL" ESTÁ COM A CHAPA DO FUNDO DESGASTADA	SANDARE- PEDIDO - 10 PARAFUSOS (10767), 10 PORCAS (10552), 10 ARRUELAS (10664), 5 CARACOS ESQUERDOS, 5 CARACOS DIREITOS	PREVENTIVA
1	ORIENTE	USINA	AA DB	-	22/08/2022				ESTOQUE	SANDARE/ EVERTON- CHECKLIST- 22/08/2022- 18/11/22- O OPERADOR INFORMOU QUE "SILOS DE ESTOCAGEM" ESTÁ COM A CHAPARIA DE PROTEÇÃO LATERAL		PREVENTIVA

Planilha Diário do Equipamento Nova Oriente.

HORÁRIO DE ENTRADA	HORÁRIO DE SAÍDA	RESPONSÁVEL	PRAZO INTERMEDIÁRIO	PEDIDO	Nº PEDIDO PAPEL	DATA PEDIDO PAPEL	AF	VALOR DA AF	FORNECEDOR	DATA ENTREGA	NFE
		MECASOL		SANDARE- PEDIDO- SERVIÇOS- 1.GIRAR PINOS E BUCHAS, 2.RETRAR/COLOCAR SAPATAS, 3. TROCAR PINOS MESTRE, KIT DE ARRUELA DE VEDAÇÃO, 4. RECUPERAR RODA GUIA, 5.RECUPERAR MANCAL DA RODA GUIA, 6. RECUPERAR PONTA/ FURAÇÃO/ CHASSI, 7.RECUPERAR PONTA/ FURAÇÃO/ CHASSI, 8.REGABARITAR TRUCK	7229	20/01/2023	85076	R\$ 1.960,00	MECASOL TRATORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E P P	03/02/2023	9470
09:00:00	17:50:00	SANDARE	04/04/2023	SANDARE- PEDIDO - 2 ANEIS (30056), 2 ARRUELAS TRAVA (10615), 4 ROLAMENTOS, 3 CORRENTES DIREITAS (83111), 8 MEIO ELOS DIREITOS, 8 EMENDAS (11910), 3 CORRENTES DIREITAS (84881), 1 MANCAL TRASEIRO, 8 ROLAMENTOS (11273), 18 PARAFUSOS (09311), 2 EIXOS TRASEIROS, 4 CHAVETA (30922)	7022	19/08/2022	84448	R\$ 9.949,72	INNOVAPV COMERCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DE	06/09/2022	5703
		SANDARE	04/04/2023	SANDARE- PEDIDO - 2 ROLAMENTOS (11156), 2 RETENTOR (30922), 2 CHAVETA (30922), 4 CONEXÕES (07215), 1 TUBO ESQUERDO (57937), 1 TUBO DIREITO (56502), 1 TUBO ESQUERDO (55696), 1 TUBO DIREITO (55696), 4 CONEXÕES (06102), 10 GRAXEIRAS, 10 PROTEÇÕES ( 07558), 2 BUCHAS.	7021	19/08/2022	84447	R\$ 1.332,72	SULPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06/09/2022	225834
		SANDARE	04/04/2023	SANDARE- PEDIDO - 10 PARAFUSOS (10767), 10 PORCAS (10552), 10 ARRUELAS (10664), 5 CARACOS ESQUERDOS, 5 CARACOS DIREITOS	7019	16/08/2022	84446	R\$ 7.560,10	SULPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/09/2022	225835
		SANDARE	04/04/2023		7024	19/08/2022	84468	R\$ 6.545,90	INNOVAPV COMERCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DE	10/09/2022	0

Continuação Planilha Diário do Equipamento Nova Oriente.

<b>APROVADO POR:</b> MICHELLE RODRIGUES	<b>CARGO:</b> GERENTE PCM	<b>VISTO:</b>	<b>DATA:</b>
--	------------------------------	---------------	--------------



## IS-OFC-004-DIÁRIO DO EQUIPAMENTO-REV03 pdf

Código do documento 6a705b71-0204-48a5-b3c9-4ba0134946f6



### Assinaturas



MICHELLE RODRIGUES DA SILVA  
michelle.rodrigues@occl.com.br  
Aprovou



### Eventos do documento

#### 29 May 2024, 15:48:54

Documento 6a705b71-0204-48a5-b3c9-4ba0134946f6 **criado** por EMANUELLE DA SILVA SAMPAIO BARBOSA (e8d59d14-1651-4f71-8541-9135018613ff). Email: emanuelle.barbosa@occl.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-29T15:48:54-03:00

#### 29 May 2024, 15:49:52

Assinaturas **iniciadas** por EMANUELLE DA SILVA SAMPAIO BARBOSA (e8d59d14-1651-4f71-8541-9135018613ff). Email: emanuelle.barbosa@occl.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-29T15:49:52-03:00

#### 29 May 2024, 15:52:18

MICHELLE RODRIGUES DA SILVA **Aprovou** (44b5c11d-7e64-4a32-8813-275d45fe2a41) - Email: michelle.rodrigues@occl.com.br - IP: 201.76.165.114 (mvx-201-76-165-114.mundivox.com porta: 12316) - Documento de identificação informado: 120.790.937-89 - DATE\_ATOM: 2024-05-29T15:52:18-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):f0071dc74ae58aed882eeaa00c14da9988dbce3faf4e3952d5c0306565d32ea1  
(SHA512):32ce792a10f3d7e5404787b2366afb4464ff13ad0ceedc7a76347f8680156f0fd6377682fbd474d64a8c08b33f8c11e65573eee2ebddcb82e31dab09aee8829e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**